

33. Manteniment d'edificis municipals

		Resultats anteriors							Resultats 2024					
											En cas d'incompliments			
	Compromisos de qualitat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Compliment	Indicadors	Motius	Queixes rebudes	Millores a implementar	Dates
33.1.	Mantenir reunions de coordinació amb caps de serveis i responsables dels equipaments, com a mínim un cop al mes, en un 80 % dels casos mínim.	No vigent	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	80				
33.2.	Implantar una instal·lació de telegestió com a mínim, per controlar a distància la maquinària municipal i afavorir la reducció de consums.	No vigent	Implementada	Implementada	Implementada	No implementada	No implementada	No implementada	No implementada	0	S'estan estudiant alternatives per unificar sistemes.	0	Seguir amb l'estudi d'implantació i viabilitat	no avaluada
33.3.	Implantar com a mínim 5 mesures d'estalvi energètic a les instal·lacions municipals.	No vigent	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	5				
33.4.	Atendre i/o intervenir en el 90% de les peticions rebudes.	No vigent	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	Implementada	90				