

EC100 - ESCOLA VIRGEN DEL CARMEN

Localització: Districte I / Barri Centre
Adreça: Carrer de Sant Ramon, 11



DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Autoria: Blas Puig Salvat, eng.

Cronologia: 1966 - 1968

Etape de creixement urbà: Els nous barris fruit de l'explosió demogràfica (1940 a 1975)

Tipologia: Edifici d'ús col·lectiu


Situació: En els carrers organitzats a l'entorn del Mercat de Segarra.

Context històric: Tot i trobar-se dins l'ambient del mercat de Sagarra, no pertany a aquesta època, ja que l'edifici és fruit d'un creixement densificat posterior de la ciutat. Això provocà l'aparició de grans blocs d'habitatges i equipaments que destacaven del seu entorn. Amb el temps i el creixement urbà s'ha acabat adaptant a la nova imatge de la ciutat.

Descripció general: Edifici entre mitgeres de planta baixa més tres plantes i una planta àtic. La dimensió del volum disconforme expressa la dificultat d'encabir un programa escolar en una parcel·la de mida mitjana dins una trama urbana tradicional consolidada.

Façana: L'organització de la façana, simètrica i plana, composta a base de tres obertures a cada planta, quadrada i central i rectangulars laterals que donen una composició horitzontal, fins i tot a la planta baixa. Transmet un equilibri reeixit entre el caràcter funcional de les grans obertures horitzontals i el detall ornamental noucentista dels emmarcaments, propi de l'època. Destaca el treball i la dignitat en la composició de la planta baixa a manera de sòcol, ja que es tracta d'una potent franja metàl·lica que separa les plantes primera i baixa. La formalització de l'emmarcat de les obertures de les plantes pis i els emmarcats de les de planta baixa tenen reminiscències noucentistes.

Coberta: Coberta plana utilitzada com a pati esportiu.



Parcel·la Edifici / Element del Catàleg

PEPPA 1987: No incorporat

PEPPSC 2009: No incorporat

PEPPSC 2023: Catàleg - EC100



Coordenades UTM x = 434045 y = 4589046

Categoria de Protecció: BCIL Nivell de Protecció: Volumètric + Entorn

Clau urbanística: 13b, densificació urbana semiintensiva Propietat: Privada
Referència cadastral: 4192213DF3849C Ús actual: Centre educació infantil, primària i ESO

Regulació de la intervenció:

PROTECCIÓ I INTERVENCIÓ			ÀMBITS DE PROTECCIÓ							
			VOLUM		PARCIAL				ENTORN (*)	
			PRINCIPAL	AFEGITS	FAÇANA	COBERTA	INTERIOR	ESTRUCTURA	PARCEL·LA PRÒPIA	PARCEL·LES ANNEXES
PROPOSTES D'INTERVENCIÓ	RESTAURACIÓ	MANTENIMENT			**					
		CONSOLIDACIÓ								
		RESTITUCIÓ								
	REHABILITACIÓ	MODERNITZACIÓ								
		REUTILITZACIÓ								
		REESTRUCTURACIÓ								
	DECONSTRUCCIÓ	ENDERROC								
		SUBSTITUCIÓ								
	OBRA NOVA	EDIFICACIONS AUXILIARS								
	DESPLAÇAMENT	RELOCALITZACIÓ								
OBRES NO ADMESES	RECONSTRUCCIÓ									
	ALTERACIONS DE VOLUMS									
	REMUNTES I AMPLIACIONS EN ALÇADA									
	AMPLIACIONS EN PLANTA									
	REFORMES									
	NOVES OBERTURES				**					
	SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS									
	REDISTRIBUCIÓ INTERIOR									
	MODIFICACIÓ ELEMENTS ESTRUCTURALS									
OBSERVACIONS			* VEURE NORMATIVA D'ENTORNS							
			** ES PROTEGEIXEN LA COMPOSICIÓ DE LES FAÇANES I ELS ELEMENTS ORNAMENTALS DE LA FAÇANA PRINCIPAL							

Optatiu

Normatiu

Preceptiu

Entorn

Edifici Catalogat

ESCOLA VIRGEN DEL CARMEN - EC100

