



DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Autoria: Desconeguda

Cronologia: Finals del segle XIX

Etape de creixement urbà: El procés de canvi: convivència entre l'agricultura i l'inici de la industrialització (segle XIX a 1909)

Tipologia: Habitatge singular

Situació: En el barri de Safaretjos, prop del límit amb Sant Adrià i Badalona, al sud de la ciutat.

Context històric: L'edificació es situa en un context consolidat de carrers estrets i edificis d'origen rural i periurbà de finals del segle XIX, els quals conviuen amb edificacions més actuals que malmeten l'entorn.

Descripció general: Habitatge unifamiliar singular que consta de planta baixa i planta pis. L'accés principal a l'edificació es produeix a través d'un pati pel carrer Bonavista a l'alçada del primer pis a conseqüència del desnivell existent entre els dos carrers als quals dona front. Actualment existeixen dos habitatges.

Façana: Les façanes són arrebossades de composició senzilla i simetria vertical. La façana principal que dona a l'avinguda Generalitat presenta obertures molt senzilles que apareixen emmarcades per un relleu. Les de la planta pis donen accés al balcó i són les que es conserven millor, ja que les altres estan molt deteriorades i intervingudes i han perdut el caràcter que van tenir. L'únic element ornamental que podem observar és la balustrada que remata la façana a tall de cornisa, la qual és massissa i presenta un arc de pedra artificial a la part central. La façana del carrer Bonavista, de planta baixa, no presenta elements de gran interès arquitectònic.

Coberta: La coberta és a dues aigües de teula àrab amb el carener paral·lel al carrer. No obstant la coberta és pràcticament imperceptible des del carrer, ja que queda oculta rere els balustres que rematen la façana.

Qualificació urbanística:	7bAdC, equipament comunitari	Ús actual:	Residencial
Referència cadastral:	3201726DF3930A	Propietat:	Privada
PEPPA 1987:	No incorporat	PEPPSC 2009:	Inventari - EI02
		PEPPSC 2022:	Inventari - EI02

