

EI19 - CASES DEL CR DALT CIUTADELLA 41, 43 i 45

Localització: Districte I / Barri Centre
Adreça: Carrer Dalt de la Ciutadella, 41, 43 i 45

Coordenades UTM: x = 434033
y = 4589492



DESCRIPCIÓ DEL BÉ

Autoria: Desconeguda

Cronologia: 1956

Etape de creixement urbà: Els nous barris fruit de l'explosió demogràfica (1940 a 1975)

Tipologia: Habitatges en rengle

Situació: A l'est de Santa Coloma Vella, concretament es troben al carrer Dalt de la Ciutadella.


Context històric: En un moment de gran creixement de la ciutat i la població, en contra de la tipologia d'edificacions que va provocar el creixement (blocs de grans altures), destaquen les casses del carrer ciutadella que segueixen l'ordre de ciutat - jardí mimetitzant-se amb l'entorn. Avui en dia es troben totalment fora de context.

Descripció general: Cases adossades, de planta baixa.

Façana: Tres façanes pràcticament iguals, la central lleugerament més estreta, amb tres eixos de composició (porta d'entrada al centre i una finestra a cada banda) amb una franja que emmarca cada una de les obertures. Cada façana coronada per una franja que remarca l'horitzontalitat que recull les ventilacions de les cambres d'aire, la cornisa i les baranes dels terrats. Aquestes, i altres elements acabats de la façana, actualment són diferents entre si a causa de les intervencions fetes. De les tres, només una casa està habitada.

És important remarcar la pràctica igualtat de les tres tanques al carrer el que dona la imatge d'un cert conjunt. Seguint la composició tradicional de tres trams, amb el que conté la porta al mig, i combinació de massís i calat format per elements de forja. La casa del número 41, renovada, ha volgut seguir el mateix criteri però amb un resultat més pesat.

Coberta: Terrat a la catalana, sobre una cambra d'aire segurament aguantada per envans. La del número 45 presenta uns importants forats a la teulada, produïts no per accident sinó perquè l'aigua entra a l'interior i far avançar el procés de deteriorament.



Parcel·la Edifici / Element de l'Inventari

Qualificació urbanística: 13b, densificació urbana

Referència cadastral: 4096513DF3849E

Ús actual: Residencial

Propietat: Privada

PEPPA 1987: No incorporat

PEPPSC 2009: No incorporat

PEPPSC 2022: Inventari - EI19

